

SPT充電ドックの使用法

充電する：

- AC / DC Power Packを備えた電源にドックを差し込みます。
- USBケーブルを充電ドックに挿入し、コンピューターのUSBポートに接続します。
- 電源スイッチを介して充電ドックをオンにします。
- SPTデバイスをSPT USBポートにしっかりと挿入します。SPTデバイスの青いバッテリーLEDが点灯すれば、接続され充電されていることを示します。

ダウンロードする：

- コンピューターでブリッジアプリケーションを開きます。
- BridgeについてページでBridgeインストーラーを見つけます。
- Bridgeでダウンロードを選択すると、接続されたSPTデバイスがアプリケーション画面に表示されます。
- デバイスが表示されたら、ダウンロードを選択すると、SPTデバイスからのデータのダウンロードが開始されます。SPTデバイスのLEDは、ダウンロード時に点滅をし始めます。
- SPTデバイスが正常にダウンロードされたら、最適な記録パフォーマンスを維持するために、Bridgeのデバイスからデータを消去することをお勧めします。